



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАРЦ

ООО ТЦ «Арсенал ЛТД»

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРСЕНАЛ ЛТД»

Юридический адрес: Гаугеля улица, дом № 2, город Нижний Новгород, 603139

Почтовый адрес: Бетанкура улица, дом № 29, офис 5, город Нижний Новгород, 603086

Тел./факс: (831) 299-87-84; 299-87-85. E-mail: arsenal.ltd@gmail.com, www.gkvarz.ru

ОКПО 25567328, ОГРН 1025204414223, ИНН/КПП 5263001300/526301001, ОКВЭД 70.32.1; 70.32.2

Р/счёт № 40702810914200000330 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров, БИК 042204721

К/счёт 30101810200000000721 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

14.06.16 г. исх. № 212 /УК
на вх. № 495 от 08.06.2016 г.

Нуждину А.К.

г. Нижний Новгород,

ул. Мещерский Бульвар д.9, кв. 255

Рассмотрев Ваше заявление от 7 июня 2016 года, сообщаем следующее:

ООО ТЦ «Арсенал ЛТД» была проведена техническая экспертиза инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Мещерский бульвар, д.9. По результатам которой выяснено следующее:

1. Причиной некачественной работы системы теплоснабжения, установленной по адресу: г. Н. Новгород, Мещерский бульвар, д.9 являются:


- несоответствие фактического давления в тепловой сети выданным техническим условиям;
- допущенные неточности при проектировании индивидуального теплового пункта;
- пусконаладочные работы оборудования индивидуального теплового пункта не соответствует проекту и характеристикам установленного оборудования;
- отсутствие возможности регулировки температуры внутри нежилых помещений в автоматическом режиме, связанное с отсутствием отдельного ввода теплоносителя на нежилые помещения.

2. Для обеспечения стабильной работы оборудования индивидуального теплового пункта и систем отопления и горячего водоснабжения провести следующие мероприятия:

- По системе отопления: выполнить пусконаладочные работы по управлению насосами отопления; установить датчик наружного воздуха на северной стороне здания с защитой от воздействия теплового воздуха подъезда; выполнить очистку теплообменника, т.к. при запуске новой тепловой сети возможно попадание глинистых взвесей в теплообменник; заменить регулирующий клапан.
- По горячему водоснабжению: заменить насосную станцию на системе горячего водоснабжения в соответствии с параметрами, указанными в проекте; установить насосы на циркуляционном трубопроводе.

На данный момент сотрудниками ООО ТЦ «Арсенал ЛТД» ведутся работы по устранению имеющихся недостатков в работе системы теплоснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Мещерский бульвар, д.9.

Директор ООО ТЦ «Арсенал ЛТД»

 /Т.А. Кузьмина/

«8» июня 2016 года